

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

'मुख्य बड़ी नाली की सफाई के लिए पानी का बहाव बदलाए जाम बजरी हटाने का कार्य जारी'

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन.2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 29 वृंदा नगर स्थित चैता मैदान के पास मुख्य बड़ी नाली की सफाई का कार्य किया जा रहा है। नाली में जमा बजरी एवं मलबे के कारण जल प्रवाह बाधित हो रहा था जिससे जल निकासी प्रभावित होने की संभावना बनी हुई थी।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सफाई दल द्वारा मुख्य नाली को अस्थायी रूप से बांधकर पानी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ा गया है ताकि नाली के भीतर जमा बजरी एवं मिट्टी को आसानी से हटाया जा सके। सफाई कार्य के लिए खुदाई कर जाम हिस्सों को साफ किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नाली की नियमित सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या कम होगी तथा वर्षा ऋतु के दौरान पानी की निकासी बेहतर ढंग से हो सकेगी। स्थानीय नागरिकों ने भी नाली सफाई कार्य की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय से जमा मलबे के कारण पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा था। निगम द्वारा समय रहते की जा रही कार्रवाई से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी।

संलग्न.फोटो

जनसम्पर्क अधिकारी

